

Commune : CHAMOUILLE  
Localisation : CENTER PARCS CHAMOUILLE  
Nom du bassin : CENTER PARCS CHAMOUILLE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 mai 2024 à 11:38

## EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINADE

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli ( /100ml) :	130
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	46
*Chlorophylle A ( µg/L) :	4.32
Transparence :	0.60
PH	8.4
Température de l'air (°C) :	19.2
Température de l'eau (°C) :	20.1

Escherichia coli ( /100ml) :	1 800
Entérocoques intestinaux ( /100ml) :	660

\*Valeur guide:

Chlorophylle A ( µg/L): 10

### Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Pour le directeur général de l'ARS  
et par délégation,

L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires,



Emilie GALLOIS

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.